

学校名	大規模改造、 改築到達年※1	校舎の主な老朽化状況			体育館・プールの主な老朽化状況(R7)
		老朽度調査(H28)※2		ライフライン劣化 度調査(R4)※3	
		給水系配管	排水系配管		
① 春日小学校	60年 / R11	A	C	Cあり(機械設備)	プール：外壁ひび
② 春日中学校	60年 / R19	B	C	Cあり (電気設備・ 機械設備)	体育館：階段室ひび、雨漏れ跡、内部巾木割れ、外壁ひび・浮き プール：軒裏ひび・剥がれ、廊下天井剥がれ等
③ 清洲小学校	80年 / R17	B	C		プール：更衣室窓下ひび
④ 清洲東小学校	60年 / R22	B	C		体育館：卓球場天井・窓下に雨漏れ跡 プール：壁ひび
⑤ 清洲中学校	80年 / R23	C	C	Cあり (電気設備・ 機械設備)	体育館：内部壁擦り傷 プール：附属建物窓下ひび
⑥ 星の宮小学校	60年 / R16	C	C		体育館：外廊下塗装剥離 プール：附属室窓ひび
⑦ 新川小学校	80年 / R17	B	C	Cあり (電気設備・ 機械設備)	体育館：雨水縦排水管下部腐食 プール：入口横壁ひび・浮き
⑧ 桃栄小学校	60年 / R32	B	C	Cあり (電気設備・ 機械設備・ト イレ)	プール：附属室壁ひび
⑨ 新川中学校	80年 / R23	B	C		体育館：外壁ひび・浮き、窓下ひび、軒裏浮き、排水管腐食・詰まり(部室：窓周りにヒビ、軒裏に浮き・亀裂あり) プール：鋼製建具腐食、下駄箱隙間、擁壁割れ
⑩ 古城小学校	60年 / R17	C	C	Cあり (機械設備・ トイレ)	プール：道路面フェンス下外壁表面剥がれ
⑪ 西枇杷島小学校	80年 / R19	C	D		体育館：天井裏染み
⑫ 西枇杷島中学校	80年 / R22	C	D	Cあり (電気設備・ 機械設備)	プール：外壁ひび

※1 本市の公共施設の目標使用年数は築80年。築60年で大規模改造、築80年で改築を実施。

※2 老朽度調査(平成28年度)の凡例：A(直ちに(1～2年)更新が必要)、B(早期の改善が必要(3～5年))、C(劣化状態が軽微で、経過観察)、D(現状では良好な状態)

※3 ライフライン劣化度調査(令和4年度)の凡例：C(早急な修繕・更新が必要)